Schemat powiązań maszyn w utworzonych gniazdach: